



Lion Rock Stativ / Tripod Gimbal M

Anleitung | Instruction Manual



www.rollei.de

Wie das Stativ verwendet wird | How to use the tripod



Wenn das Stativ auf einem unebenen Boden verwendet wird, können Sie die Stativschulter über die Nivelliereinheit ausrichten. Lösen Sie dazu den Arretierknopf der Stativschulter. Bringen Sie die Nivelliereinheit in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schraube anschließend wieder fest.

If the tripod is used on an uneven floor, you can easily level the tripod base. Therefore loosen the base locking knob, adjust the base to the position needed and lock the base locking knob at the end again.

- 1 Lösen | Loosen
- 2 Festziehen | Tighten
- 3 Basis-Verriegelungsknopf | Base Locking knob
- 4 Winkeleinstellung | Angle adjustment



Ziehen Sie die Winkeleinstellung heraus um das Stativbein in den gewünschten Winkel zu bringen.

Pull the button to adjust the tripod angle.

Um die Beine zu verlängern, drehen Sie die Beinverriegelung mit einer Hand auf (ca. 1/4 Drehung) und ziehen Sie das Bein raus.

Use only one hand, put it onto the leg locks and turn them by 1/4. This is enough to extend the leg.

Variable Füße: Lösen Sie die Gummifüße, um die Spikes zu verwenden.

Variable feet: Detach the rubber feet to use the spikes.

Vorsicht

1. Überlasten Sie das Stativ nicht.
2. Bitte verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter -40°C und über $+70^{\circ}\text{C}$. Wenn Sie das Stativ in einer feuchten, sandigen oder staubigen Umgebung verwenden, müssen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch reinigen. Wenn es vollständig nass wird, müssen Sie alle Teile ausfahren und den Stativbeinmechanismus vollständig trocknen lassen. Jegliches Wasser im Inneren des Mechanismus muss verschwinden.
3. Lassen Sie Ihr Stativ nicht unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit. Vermeiden Sie es, das Stativ über einen langen Zeitraum hohen Temperaturen auszusetzen (z. Bsp. im Sommer im Auto).
4. Lassen Sie Ihr Stativ nicht unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit.
5. Bewegen oder verschieben Sie das Stativ nicht, wenn eine Kamera oder ein anderes Gerät daran befestigt ist.
6. Es ist nicht notwendig, Schmiermittel auf dem Stativ zu verwenden. Verwenden Sie bei Bedarf nur handelsübliches Schmiermittel oder Fett.
7. Halten Sie dieses Produkt aus Sicherheitsgründen von geladenen Gegenständen, Hochspannungsgeräten und potenziellen Chemikalien fern.

Caution

1. Do not overload the tripod.
2. Please do not use it at temperatures lower than -40°C and higher than $+70^{\circ}\text{C}$. When use in a humid, silt or dust environment, you must clean the tripod with a dry cloth afterwards. If it gets completely wet, you must extend every part and let the tripod leg mechanism get dry completely. All water inside the mechanism needs to go away.
3. Please do not put the tripod under the sun for long time. Avoid putting it by the car window for hours with high temperature.
4. Do not leave it far away from users when use in public.
5. Don't move or shift the tripod when a camera or any other device is attached to it.
6. It is not necessary to use lubricant on the tripod. If needed only use standard lubricant or grease.
7. For safety, when using this product, keep it away from charged objects, high voltage equipment and potential chemicals.

Technische Daten

Material	Carbon
Abschnitt	4
Min. Höhe	238mm
Max. Höhe	1460mm
Packmaß	563 mm
Durchmesser	ø 32 mm
Gewicht	1,75 kg
Max. Traglast	25 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical Data

Material	Carbon
Sections	4
Min. Height	238 mm
Max. Height	1460 mm
Folded Height	563 mm
Diameter	ø 32 mm
Weight	1.75 kg
Max. Load	25 kg

Subject to technical changes.

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt
Service Hotline: +49 40 270750277